



<p>項目</p> <p>月日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・不具合内容…冷却水の散水量が少なく冷却効果が低下している。</li> <li>・原因…配管内にスケールが堆積し散水ノズルが詰まっている。</li> <li>・効果判定基準…冷却水の散水量が増す。</li> <li>・検証定点…配管列12番から出る水量。</li> </ul>
<p>1月23日</p> <p>デモ開始</p>	
<p>4月4日</p> <p>デモ後</p> <p>71日経過</p>	
<p>効果判定</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷却水の散水量が大幅に改善されました。</li> </ul>